



# MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA

## Estado do Rio Grande do Sul

Ofício Cam. 020/GAB/2025

Presidente Lucena, 24 de março de 2025.

**ASSUNTO:** Pedido de Informação nº003/2025 – Vereadoras Greice Schneider e Carine Medtler


Senhora Presidente:

Ao cumprimentá-la, vimos através deste, atendendo ao pedido de informação nº 003/2025, de autoria das Vereadoras Greice Schneider e Carine Medtler, informar o que segue:

Sobre o pedido de informações, enviamos em anexo o laudo de vistoria elaborado pelo corpo técnico do Município, referente à situação atual da ponte sobre o Rio Cadeia em Capela do Rosário.

Esperando ter atendido ao solicitado, ao tempo em que, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, encaminhamos nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

  
**LUIZ JOSÉ SPANIOL**  
Prefeito Municipal.

Ilma. Srta.  
**JORDANA CARLA SCHMITZ**  
Presidente da Câmara de Vereadores  
Presidente Lucena/RS



# MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA

## Estado do Rio Grande do Sul

### LAUDO DE VISTORIA DE OBRA

OBRA: Ponte sobre Rio Cadeia em Capela do Rosário

Número: 2403-2025




Foto 1 e 2 – Situação Atual da Ponte

#### OBJETIVO DO LAUDO

O laudo de estabilidade de pontes tem como objetivo apontar o estado geral da ponte.

O laudo de estabilidade de pontes foi realizado na data de 24 de março de 2025, onde é um documento técnico que atesta a segurança e a integridade estrutural da ponte.

#### Conceito

- A ponte está segura para uso;
- Documento comprobatório com foto anexada;
- Verificado a resistência dos materiais, as condições das fundações e a integridade de pilares e vigas.

#### Validade

- A validade do laudo técnico pode variar de 1 a 2 anos, dependendo de cada caso;
- O prazo se modifica conforme a função de cada edificação.

#### CONCLUSÕES

Tendo em vista as condições expostas anteriormente recomenda-se a passagem de veículos com até 24 tf de peso bruto total e que, ao sinal de quaisquer deformações/patologias adicionais, seja feito o contato imediato a prefeitura.

A cabeceira da ponte, do lado da cidade de São José do Hortêncio, é responsável por transmitir as cargas da ponte para o solo de forma segura e eficiente. Além disso, ela também é responsável por absorver os impactos e movimentos causados pelo tráfego de veículos, garantindo a estabilidade e durabilidade da estrutura.

Uma cabeceira de ponte é essencial para evitar problemas como afundamentos, deslocamentos e fissuras na estrutura da ponte. Ela deve ser capaz de suportar as cargas estáticas e dinâmicas provenientes do tráfego de veículos, bem como as variações de temperatura e umidade do ambiente, onde a água que corre próximo a cabeceira (seta na foto), não danificou a estrutura, correndo de forma natural, da rua logo acima asfaltada, causando um desconforto visual, dando a impressão de problemas in loco.

Presidente Lucena-RS, 24 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANDRE AGOSTINI

Data: 24/03/2025 10:08:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng°. Civil - André Agostini

Prefeitura Municipal de Presidente Lucena - RS